




חר' עדאסה (דרום) Kh. 'Adasa (south)



נ.צ: 17273.13722 גוש: 30659/61/65/68, 30608-10, 30613/14
הכרזת האתר: י-1390 עמ' 2158 31.8.67
רחוב: שלום וצדק, שמואל עדן.
תאור כללי: שרידי אולמות ומבנים, בור מים
הקשר סביבתי: אתר בשולי המרקם האורבני.

שמות אחרים: אין

יעוד המקום: גן ארכיאולוגי פתוח.
בעלות: ?

מפעיל המקום: אין
שימוש כיום: שטח לא מפותח.

גודל: בינוני. כ-10 דונם.
חפירות: חלאלה מ', 1994.
ניצפות: נמוכה.
תיצפות: נמוכה.

תאור הממצאים:

מכלול של שני אולמות ארוכים (3*12 מ', 3*11 מ') צמודים זה לזה וחדרים רבועים מסביבם, המיוחסים לתקופה האומאית (הת' הערבית הקדומה). קירות האולמות השתמרו לגובה של 1.2 מ'. האולמות רוצפו בלוחות אבן וקורו בקשתות, שאומנות התמך שלהן נתגלו לאורך הקירות. בקרבת האולמות ממזרח נחשף מבנה דמוי מעוין. המכלול והמבנים שמסביבו היו, כנראה, בית חווה, שקיומו נמשך מאמצע המאה הז' לסה"נ ועד לאמצע המאה הט'.

דרומית מערבית למכלול זה תועדו מתקנים ושרידי מבנים: בורות מים, שרידי מבנה מלבני (5.62*10.33) ששימש תחילה כמאגר מים ולימים הוסב למגורים. גת שעיקרה משטח דריכה, שבמרכזו נחצב בור. בקרבת הגת: שני בורות מים עגולים (ע"פ סקר ירושלים).



חר' עדאסה (דרום)

תקופות: רומית עד ערבית קדומה

רמת השתמרות: בינונית.

ממצא מיוחד:

פוטנציאל לחפירה עתידית: 1, 2, 3, 4, 5

מידע נוסף:



יחס אתר-סביבה:

האתר ממוקם בשולי שכונת פסגת זאב. על אף קרבתו לבתי השכונה, האתר מנותק ומרוחק ממוקדי פעילות שכונתית הן בשל מיקומו בלב שטח פתוח נרחב ומוזנח, והן בשל סמיכותו לבתי מגורים של בני מיעוטים בשולי השכונה. קיימת תכנית לכיסוי אתר זה.

נגישות: גבוהה. ניתן להגיע ברכב עד סמוך לאתר. לא הוסדרו באתר שבילי הליכה.

שימור:

מצב השתמרות: בינוני. לא נערכו עבודות שימור באתר. קיימת בעיית יציבות בקירות וכן נזקים נוספים הנגרמים מחוסר טיפול.

טכנולוגיות: שילוב של בניית גויל וגזית. בריצוף האולמות נעשה שילוב של לוחות אבן והסלע הטבעי.

מסקנות:

האתר מייצג בית חווה אומאי טיפוסי, ומשלב בניית גויל וגזית.

- יש לבצע עבודות שימור דחופות באתר.
 - קיים פוטנציאל רב בהמשך חפירה ארכיאולוגית באתר, אך לא בפיתוח (בשלב זה).
 - יש לדאוג לתחזוקה שוטפת וכן לשילוט הסבר.
 - יש לראות בחיוב שילוב הממצא הארכיאולוגי במסגרת גן שכונתי בשטח זה.
 - גם בעת הכשרה עתידית של חלק מהשטח הפתוח לבנייה, יש לשמור על רצועה לא בנויה בצידו המערבי והדרומי של האתר, כרצועת הגנה.
- היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה:** האתר נמצא בקרבת ראס א טוויל (3), ראס אבו מערוף (8) וכן בקרבת תל אל פול: התל (10) והחווה (11).

ייתכנות תיירותית: נמוכה. ברמה שכונתית.

<input type="checkbox"/>	ערך ארכיאולוגי מיוחד
<input type="checkbox"/>	ערך היסטורי
<input type="checkbox"/>	ערך דתי-תרבותי
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך אדריכלי/טכנוי
<input checked="" type="checkbox"/>	מייצג תקופה
<input type="checkbox"/>	ערך נופי
<input type="checkbox"/>	נדירות
<input checked="" type="checkbox"/>	רמת השתמרות
<input type="checkbox"/>	מקבץ
<input type="checkbox"/>	פגיעות



תכנית. מתוך: חדשות ארכיאולוגיות 104 עמ' 86.

ביבליוגרפיה:

- סקר ירושלים [102] אתר 45.
גיבסון ש', סקר ארכיאולוגי, ח"א 78-79 עמ' 66.
חלאיילה ח', ח' עדסה, חדשות ארכיאולוגיות 104-85.
87.
ארכיון רשות העתיקות/מנדט, תיק 4.
Gibson S. IEJ 32:157

ממלא הנתונים:
שחר פוני - אדריכל
יוחנן (גיון) זליגמן- ארכיאולוג
תאריך עדכון: אביב 2002



חר' עדאסה (דרום)



מבט מהאתר לכיוון מערב.



בור מים.



האתר בזמן החפירה, מתוך ארכיון הצילומים של רשות העתיקות



אומנה (גזית) הצמודה לקיר (גויל).



שרידי קיר



האתר בזמן החפירה, מתוך ארכיון הצילומים של רשות העתיקות